



1포트 산업용 USB 시리얼 컨버터

RS485 장치 연결

딥 스위치를 통해 RS485 모드를 선택한 후 설치 환경에 따라 종단 저항을 설정합니다. FUS-1D/Combo 및 FUS-1T/Combo 제품이 마스터 장치와 연결될 경우 종단저항을 설정하고, 슬레이브 측은 마스터 장치에서 가장 먼 곳에 위치한 슬레이브 장치에만 설치합니다. 슬레이브 장치에서 종단 저항 설정을 지원하지 않을 경우 120Ω 규격의 저항을 연결하시기 바랍니다.



FUS-1D/Combo DB9 Male 커넥터



FUS-1T/Combo 터미널블록 커넥터

FUS-1T/Combo-ISO 터미널블록 커넥터

